



D. Lgs. 81/2008. Vibrazioni

L'obbligo di legge

Il 6 luglio u.s. è entrato in vigore quanto previsto dal comma 3 dell'art. 306 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

In particolare, nel caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 (e quindi acquistate prima di tale data) queste devono rispettare i seguenti valori limite di esposizione giornalieri:

- a) *Sistema mano-braccio: 5 m/sec²*
- b) *Sistema corpo intero: 1 m/sec²*

Cosa fare

Al fine di evitare possibili sanzioni è bene effettuare una misurazione strumentale delle attrezzature che confermino il non superamento dei valori sopra indicati e quindi poter continuare a utilizzare le attrezzature stesse.

Informazioni

Ufficio Sicurezza Imprese di CNA Siracusa:

Ing. Sebastiano La Pila, +39 0931 64299 (int. 0227) s.lapila@cnasr.it

Geom. Vincenzo Scatà, +39 0931 64299 (int. 0238) e.scata@cnasr.it